| | ы для промежуточной аттестации по дисциплине |
|---|--|
| Информация о владельце: ФИО: Косенок Сергей Михайлович Должность: ректор Дата подписания: 10.06.2024 09:24:40 | Электроснабжение |
| Уникальны К одугрнаправление e3a68f3ea a1667 6745566998099d3d6bfdcf836 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
| Направленность (профиль) | Электроэнергетические системы и сети |
| Форма обучения | Очная |
| Кафедра-разработчик | Радиоэлектроники и электроэнергетики |
| Выпускающая кафедра | Радиоэлектроники и электроэнергетики |

Задание для контрольной работы:

Производственный цех получает питание от подстанции. Расстояние от ПГВ до цеховой $T\Pi-0.9$ км. Напряжение на ПГВ -10 кВ.


Количество рабочих смен -2. Потребители цеха имеют 2 и 3 категорию надежности электроснабжения.

Размеры цеха АхВхН=48х28х12 м.

Перечень оборудования цеха представлен в таблице.

Расположение основного оборудования показано на плане.


Вариант А План деревообрабатывающего цеха



Сведения об электрических нагрузках

| Номер | Наименование | Установленная мощность ЭП, кВт | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| на | электроприемника | Номер варианта | | | | | | | | | |
| плане | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1-4 | Шлифовальный станок | 10 | 20 | 15 | 22 | 18 | 11 | 16 | 14 | 19 | 17 |
| 5,6 | Сверлильный станок | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 11 | 8,5 | 9 | 8 |
| 7,8 | Сушильный шкаф | 60 | 55 | 40 | 65 | 70 | 38 | 44 | 50 | 39 | 35 |
| 9-12 | Фуговальный станок | 21 | 27 | 19 | 15 | 17 | 16 | 20 | 22 | 24 | 18 |
| 13-15 | Циркулярная пила | 18 | 16 | 14 | 17 | 19 | 15 | 12 | 20 | 21 | 13 |
| 16-18 | Пресс | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 16 | 12 | 8 | 15 | 7 |
| 19-23 | Токарный станок | 15 | 18 | 13 | 16 | 12 | 14 | 19 | 11 | 10 | 17 |
| 24,25 | Полировочный станок | 20 | 22 | 27 | 28 | 18 | 15 | 21 | 16 | 19 | 14 |
| 26,27 | Фрезерный станок | 16 | 19 | 12 | 10 | 8 | 14 | 13 | 17 | 15 | 11 |
| 28,29 | Клееварка | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 10 | 11 | 5,5 | 7,5 |
| 30,31 | Сварочный трансформатор ПВ=40% | 50 | 40 | 44 | 58 | 60 | 62 | 48 | 52 | 48 | 55 |
| 32-34 | Точильный станок | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8,5 | 9 |
| 35,36 | Вентилятор | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8,5 | 5 | 11 | 6,5 | 8 |
| 37 | Кран-балка ПВ=40% | 22 | 20 | 19 | 16 | 21 | 24 | 18 | 15 | 17 | 23 |


Вариант Б План инструментального цеха



Сведения об электрических нагрузках

| Номер | Наименование | Установленная мощность ЭП, кВт | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| на | электроприемника | Номер варианта | | | | | | | | | |
| плане | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1-4 | Электроэрозионный станок | 29 | 30 | 25 | 37 | 22 | 24 | 33 | 35 | 20 | 22 |
| 5-9 | Токарный станок | 15 | 10 | 18 | 19 | 14 | 17 | 15 | 20 | 23 | 11 |
| 10,11 | Горизонтально-фрезерный станок | 16 | 18 | 15 | 10 | 17 | 20 | 25 | 14 | 12 | 17 |
| 12 | Гидравлический пресс | 50 | 46 | 58 | 55 | 44 | 40 | 70 | 64 | 65 | 52 |
| 13 | Токарный станок с ЧПУ | 30 | 29 | 45 | 40 | 35 | 28 | 33 | 44 | 40 | 52 |
| 14-16 | Токарный станок | 20 | 15 | 25 | 28 | 30 | 29 | 31 | 24 | 26 | 28 |
| 17,18 | Вертикально-сверлильный станок | 16 | 10 | 12 | 14 | 15 | 9 | 18 | 14 | 20 | 22 |
| 19 | Долбежный станок | 17 | 23 | 16 | 20 | 15 | 15 | 19 | 29 | 25 | 22 |
| 20-23 | Фрезерный станок | 16 | 15 | 10 | 18 | 17 | 12 | 20 | 21 | 15 | 16 |
| 24 | Механический пресс | 50 | 60 | 70 | 40 | 65 | 58 | 55 | 62 | 75 | 62 |
| 25-27 | Внутришлифовальный станок | 15 | 12 | 16 | 17 | 10 | 18 | 20 | 22 | 17 | 19 |
| 28-30 | Плоскошлифовальный станок | 19 | 22 | 18 | 10 | 22 | 17 | 15 | 12 | 16 | 18 |
| 31-36 | Координатно-расточной станок | 19 | 20 | 24 | 18 | 25 | 22 | 16 | 21 | 28 | 23 |
| 37 | Кран=балка ПВ=40% | 40 | 30 | 50 | 45 | 60 | 29 | 35 | 75 | 60 | 55 |
| 38,39 | Вентилятор | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 12 | 18 | 22 | 8,5 | 14 |

Вариант В План механического цеха



Сведения об электрических нагрузках

| Номер | Наименование | Установленная мощность ЭП, кВт | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| на | электроприемника | Номер варианта | | | | | | | | | |
| плане | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1,2 | Шлифовальный полуавтомат | 21 | 23 | 19 | 18 | 22 | 17 | 24 | 20 | 15 | 14 |
| 3-7 | Поперечно-строгальный станок | 10 | 11 | 14 | 18 | 9 | 7 | 12 | 13 | 8 | 15 |
| 8,9 | Универсально-заточной станок | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3,5 | 5 | 10 |
| 10,11 | Вертикально-фрезерный станок | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6,2 | 9 |
| 12-15 | Токарно-винторезный станок | 4,5 | 3 | 2,8 | 4 | 6 | 5,2 | 2 | 5 | 3,8 | 7 |
| 16,17 | Плоскошлифовальный станок | 9,8 | 6 | 4,4 | 7 | 5,5 | 3 | 6,6 | 9 | 8,4 | 8 |
| 18,19 | Гальваническая ванна | 1,7 | 2 | 2,2 | 2 | 3,4 | 4 | 1,4 | 3 | 2,8 | 5 |
| 20 | Гидравлический пресс | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2,4 | 9 |
| 21-23 | Горизонтально-фрезерный станок | 3 | 9,4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4,3 | 8 |
| 24 | Плоскошлифовальный станок | 28 | 22 | 18 | 20 | 24 | 27 | 16 | 14 | 19 | 25 |
| 25-27 | Радиально-сверлильный станок | 7 | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 | 11 | 4 | 12 | 10 |
| 28 | Вентилятор | 55 | 58 | 48 | 40 | 42 | 60 | 62 | 49 | 52 | 50 |
| 29 | Кран-балка ПВ=25% | 25 | 28 | 18 | 16 | 22 | 24 | 30 | 32 | 17 | 14 |

Необходимо:

- 1. Определение расчетной электрической нагрузки цеха.
- 2. Определить местоположение цеховой ТП.
- 3. Произвести выбор числа и мощности трансформаторов цеховой подстанции.
- 4. Разработать схему электроснабжения цеха.

Вопросы к экзамену:

- 1. Система электроснабжения.
- 2. Классификация электроустановок.
- 3. Уровни системы электроснабжения.
- 4. Классификация промышленных предприятий по величине по величине электрической нагрузки.
 - 5. Основные требования, предъявляемые к СЭС.
 - 6. Основные характеристики СЭС.
 - 7. Экономичность систем электроснабжения.
 - 8. Надежность электроснабжения потребителей.
 - 9. Основные принципы проектирования и построения схемы СЭС.
 - 10. Задачи, решаемые при проектировании СЭС.
 - 11. Качественные характеристики СЭС.
 - 12. Количественные характеристики СЭС.
 - 13. Приемники электрической энергии.
 - 14. Режимы работы приемников электроэнергии.
 - 15. Графики нагрузки электроприемников и потребьителей.
 - 16. Определение электрических нагрузок методом коэффициентов спроса.
 - 17. Определение электрических нагрузок методом коэффициентов использования.
 - 18. Определение электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм.
 - 19. Схема электроснабжения с одной системой сборных шин.
 - 20. Схема электроснабжения с одной несекционированной системой сборных шин.
 - 21. Схема электроснабжения с двумя системами сборных шин.
 - 22. Схема электроснабжения с обходной системой шин.
 - 23. Картограмма нагрузок и центр электрических нагрузок.

- 24. Определение местоположения главной понизительной подстанции.
- 25. Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов.
- 26. Однофазное короткое замыкание в системе с глухозаземленной нейтралью.
- 27. Векторная диаграмма сети с изолированной нейтралью в нормальном режиме.
- 28. Схема замещения сети с изолированной нейтралью в нормальном режиме.
- 29. Векторная диаграмма сети с изолированной нейтралью в аварийном режиме.
- 30. Схема замещения в сети с изолированной нейтралью в аварийном режиме.
- 31. Зарядный ток линии с изолированной нейтралью.
- 32. Емкостной ток линии с изолированной нейтралью без компенсации.
- 33. Заземляющие устройства.
- 34. Расчет токов короткого замыкания.
- 35. Выбор электрических аппаратов по номинальным параметрам.
- 36. Выбор высоковольтных выключателей.
- 37. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей.
- 38. Выбор реакторов.
- 39. Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.
- 40. Проверка токоведущих устройств на термическую и динамическую стойкость.
- 41. Коэффициент замыкания на землю в сети с эффективно заземленной нейтралью.
- 42. Показатели качества электроэнергии.
- 43. В каких сетях выбирается режим с изолированной нейтралью.
- 44. Влияние показателей качества электроэнергии на работу электроприемников.
- 45. Способы повышения качества электроэнергии.
- 46. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения.
- 47. Выбор мощности компенсирующих устройств.
- 48. Документом, регламентирующие нормы показателей качества электроэнергии.
- 49. Устройства для уменьшения несинусоидальности напряжения.
- 50. Приборы контроля показателей качества электроэнергии.